

令和 5年 7月 21日

制限付一般競争入札参加業者 様

那覇市・南風原町環境施設組合 管理者

回 答 書

件 名： 令和5年度 給排気ファン取替修繕

仕様書項目等	質問疑義内容	回 答 欄
P6第3章特記事項 1修繕請負者の負担 の範囲	<p>当該工事は、特例監理技術者を他現場と兼務させ、専任は監理技術者補佐としてもよろしいでしょうか。</p> <p>仕様書内の【第3章 特記事項】－【1 修繕請負者の負担の範囲】に「(4) 修繕実施に必要なエアシャワー室等の仮設設備」を設置するよう表記されておりますが請負者側で特別に設置する必要があるのでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p> <p>エアシャワーを設置する必要のある業務は予定しておりません。</p>
P7第3章特記事項 4ダイオキシン類暴 露防止対策	<p>仕様書内の【第3章 特記事項】－【4 ダイオキシン類ばく露防止対策】に「(2) 管理区域」－「保護具」という文言がありますが、請負者側でダイオキシン類の測定等を行い、必要に応じて該当作業場では「呼吸用保護具、防じんマスク等」を準備して作業を行う状況があるのでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>

<p>P9第4章個別仕様書 4特記事項</p>	<p>盤～給排気ファン間の配管配線は、既設流用と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。ただし、高効率モーターへの取替に伴う盤～給排気ファン間の配管配線の取替は受注者の負担となります。 ※仕様書P9第4章4.特記事項参照</p>
<p>使用材料内訳書</p>	<p>使用資材内訳書において、『1. FS-123取替』の内訳項目に『電磁接触器・開閉器』がありませんが取替なしと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
<p>使用材料内訳書</p>	<p>同様に、『3. FE-114取替』の内訳項目に『電磁接触器・開閉器』がありませんが取替なしと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
<p>2-3図面等</p>	<p>『4. FS-128取替』において『1L-3 盤図』に同ファンの記載がありません。任意の予備回路の『遮断器』の取替、及び強弱スイッチを伴った『電磁接触器・開閉器』の追加と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>公告書類2-3図面等P22単線結線図参照。</p>
<p>2-3図面等</p>	<p>『8. FS-514取替』において『5L-3 盤図』に同ファンの記載がありません。任意の予備回路の『遮断器』の取替、及び電源スイッチを伴った『電磁接触器・開閉器』の追加と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>FS-514ファンの電気は5L-1の盤より供給されております。 公告書類2-3図面等P45単線結線図回路No.101参照。</p>

2-2図面等	排気ファン「FE-B105」の容量について、仕様書では3.7kW、平面図では22kW、単線結線図では、2.2kWとなっております。どちらが正しい容量でしょうか。	排気ファンFE-B105の容量は3.7kwになります。
--------	--	-----------------------------