
No.1タービン排気復水器内部状況写真



① No.1タービン排気復水器内部状況



③ 内部手摺腐食状況



② 内部グレーチング設置状況



④ グレーチング腐食状況

